



Informativa tecnica importante

03/08/2016

Oggetto: Sistema i.Boxer

A seguito segnalazioni ricevute abbiamo appurato che alcuni particolari SMS di configurazione inviati dai gestori Tim e Vodafone possono bloccare la SIM dei moduli GSM installati a bordo delle centrali iBoxer.

In tale situazione, il sistema, pur continuando a funzionare effettua dei continui reset nel tentativo di sbloccare il modulo GSM e, chiaramente, non è in grado di inviare telefonate e/o SMS.

Abbiamo sviluppato la release firmware 7.02 che risolve tale problema effettuando un unico particolare reset del modulo GSM nel caso in cui tale evenienza dovesse verificarsi.

Basta upgradare le centrali alla release 7.02 usando il file 2iBoxer_702.bin" scaricabile dall'area download, sia per risolvere un problema già in atto che per PREVENIRLO.

**Per Pess Technologies srl
Il Responsabile R & S
Vincenzo Bilancia**